

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第 4 批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3NM202505310011	群众投诉反映：“锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都宝力格镇巴音布日都嘎查牧民，自 2010 年开始巴音布日都嘎查去往山东黄金煤矿的沙石路，过往车辆粉尘、噪音影响周边居民生活，希望尽快把路修好”的问题。	锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，投诉所反映“山东黄金煤矿”实为锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司铅锌矿。所指“沙石路”系山金阿尔哈达矿业有限公司至满都宝力格镇农村牧区公路 C030 线砂石路，主要用于附近居民以及社会车辆使用，日常养护工作由山金阿尔哈达矿业有限公司负责。现砂石路沿线共涉及 19 户，居住地点均位于砂石公路两侧 2 公里范围内，距离砂石路最近一户直线距离约 70 米。</p> <p>1. 关于“过往车辆粉尘影响周边居民生活”问题属实。经实地核查，企业安排 1 辆洒水车每日往返一次进行洒水作业，因作业频次不足，矿粉运输车辆通行时存在粉尘污染问题。2025 年 5 月 23 日，属地委托有资质单位对该道路进行扬尘检测，结果显示，样地悬浮颗粒物日平均浓度值为 0.315mg/m³，依据《环境空气质量标准》（GB3095—2012）总悬浮颗粒物二级浓度标准 0.3mg/m³，高于限值 0.015mg/m³。</p> <p>2. 关于“过往车辆噪声影响周边居民生活”问题属实。经实地核查，企业根据矿粉生产情况，每月安排集中发车 5—7 天，每天一批次、每批次 20 辆左右，发车时间在 14 时至 21 时不等。因路面破损和车辆集中行驶所产生的低频噪声引起共振，在多辆大型车辆夜间集中行驶时，影响周边群众休息。近期，因企业磅房故障，经 3 天修理后，于 2025 年 5 月 29 日凌晨 57 辆滞留运输车辆集中过磅发车，产生噪声较大。</p> <p>3. 关于“希望尽快把路修好”诉求。经实地核实，该路段为农村公路（四级砂石公路），全长 34.4 公里，路基宽 7.5 米，可基本满足周边群众和社会车辆日常出行需求，目前，该道路路面存在 3 处较大的翻浆坑槽，需要进行维修。</p>	属实	对路面进行维修，采取措施，减少车辆运输过程的扬尘和噪声，努力让周边群众满意。	<p>1. 进一步加密洒水车辆作业频次，合理安排发车密度，对运输车辆采取苫盖、遮挡、轮胎喷淋降温等措施，并设立减速标识牌，严格限载、低速行驶，做好车辆运输过程的防尘抑尘工作。</p> <p>2. 待 7 月下旬完成道路养护维修后开展噪音检测，如发现环境噪声不达标，采取加装隔音屏障等降噪措施，实现环境噪声达标。</p> <p>3. 采取加铺石渣层进行改造提升，进一步改善道路通行条件。5 月 28 日，施工单位已进场，预计 6 月中旬完成 3 处翻浆坑槽及坑洼路段修缮，7 月下旬完成全程养护维修。</p> <p>4. 督促企业制定道路路面巡查管护制度，安排专人负责做好日常巡查检查，发现路面破损问题及时组织修缮维护。</p>	阶段性办结	无