

附件

内蒙古自治区建设用地土壤污染风险管控和修复名录(2022年7月更新)

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况				纳入日期	备注		
	地块编码	地块名称	所在省、自治区	所在市、区	详细地址	四至范围	地块面积(㎡)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			
1	150428 232000 2	赤峰云铜有色金属有限公司原厂区地块	内蒙古	赤峰市喀喇沁旗	喀喇沁旗锦山镇工业园区赤峰云铜有色金属有限公司原厂区	北临山地，南侧为锦平公路，东临东岳金峰氟化工有限公司及山地，西侧为赤峰亚鼎铜业有限公司。	1020000	2019年11月前归属赤峰云铜有色金属有限公司；2019年11月搬迁后，土地归喀喇沁旗人民政府	一期：厂区裸露地面土壤详调、风险评估、修复方案已完成，正在修建土壤阻隔填埋区，坝基底部已平整完成。即将开展二期厂房厂区土壤详细调查。	居住用地、公共管理与公共服务用地	北京矿冶科技集团有限公司	天明环境修复有限公司	喀喇沁旗自然资源局	2020年1月	风险评估后纳入

2	150822 326000 2	内蒙古黄河铬盐股份有限公司地块	内蒙古	巴彦淖尔市磴口县	磴口县巴彦高勒镇钢铁路16号	北侧为农田，南侧为农械加工厂，西侧隔路为住宅，东侧紧邻东风分干渠	353500	内蒙古黄河铬盐股份有限公司	已完成土壤治理修复一期工程，土壤治理修复二期工程已完工正在开展效果评估，后续土壤及地下水治理尚未开展	工矿用地	北京北方节能环保有限公司	一期工程：内蒙古环投集团环境治理工程公司，浙江卓锦环保科技股份有限公司；二期工程：中节能大地（杭州）环境修复有限公司	内蒙古黄河铬盐股份有限公司	2020年1月	风险评估后纳入
3	150825 232000 9	乌拉特后旗鑫兴矿业发展有限责任公司地块	内蒙古	巴彦淖尔市乌拉特后旗	乌拉特后旗获各琦苏木	东至河流，西至生产区外侧道路，南至生产区外侧道路，北至山脊	213302.05	乌拉特后旗人民政府	已完成修复及治理效果评估	工矿用地	内蒙古巴彦淖尔洁宇环保科技发展有限公司	第一标段内蒙古鸿鹏建设工程有限公司；第二标段内蒙古泰瑞工程建设项目；第三标段内蒙古浩禹建筑有限责任公司；第四标段内蒙古嵘安工程建设有限责任公司；第五标段内蒙古创龙市政工程有限公司。	巴彦淖尔市生态环境局乌拉特后旗分局	2021年1月	风险评估后纳入

4	150824 226000 2	内蒙古 乌中旗 永兴矿 业开发 有限公 司铬盐 厂及渣 场地块	内蒙古	巴彦 淖尔 市乌 拉特 中旗	厂区位于 乌拉特中 旗金泉工 业园区； 铬渣储存 库位于乌 拉特中旗 红旗店石 墨矿区	东至河槽， 西至 石墨厂， 南至固 海线， 北至草场	99142.3 6	内蒙古乌 中旗永兴 矿业开发 有限公司	正在实施修复 治理工程	工矿用地	同济大 学建筑 设计研 究院 (集 团)有 限公司	内蒙古环投集 团环境治理工 程公司， 浙江 卓锦环保科技 股份有限公 司	巴彦 淖尔 市生 态环 境局 乌拉 特中 旗分 局	2 0 2 1 年 1 月	修 复 阶 段 纳 入