

ᠰᠢᠯᠡᠨᠭᠣᠯᠡᠮᠤ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ

锡林郭勒盟水污染防治工作领导小组办公室文件

锡水治办〔2018〕10号

关于2018年第一季度《水污染防治行动计划》 实施情况的通报

各旗县市（区）人民政府（管委会）：

按照国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、自治区人民政府办公厅《关于印发水污染防治工作方案的通知》（内政办发〔2015〕155号）和自治区水污染防治工作领导小组办公室《关于2018年第一季度〈水污染防治行动计划〉实施情况的预警函》（内气水治办〔2018〕23号）要求，我办对全盟《水污染防治行动计划》

重点工作任务完成情况进行了认真梳理,现将有关情况通报如下:

一、水环境质量状况

全盟列入考核的地表水断面有 2 个,分别为海河流域大河口断面、西北诸河流域锡林河断面。根据监测数据,2018 年第一季度海河流域大河口断面水质超标,未达到《地表水环境质量标准》III类标准限值,去年同期为III类;锡林河水系锡林河断面水质达到《地表水环境质量标准》IV类标准限值,去年同期为III类。(详见附表 1)

二、《水污染防治行动计划》重点任务完成情况

截至 2018 年 3 月底,全盟 4 个自治区级及以上工业集聚区中,二连浩特市边境经济合作区和多伦新型工业化化工区未建成污水集中处理设施(详见附表 3);全盟有 1041 个地下油罐要进行防渗改造,仅完成任务量的 12.20%,其中正镶白旗、多伦县、苏尼特左旗和锡林浩特市改造工作进展缓慢,明显低于全盟平均水平(详见附表 2);2018 年,全盟计划完成 34 建制村任务(其中太仆寺旗 20 个、正镶白旗 7 个、正蓝旗 3 个、多伦县 4 个),截至目前,4 个项目未编制实施方案,30 个项目处于前期阶段。(详见附件 4)根据 2017 年监督性监测结果,全盟二连浩特市、阿巴嘎旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、正镶白旗、多伦县等旗县 8 个污水处理厂存在超标现象。

三、下一步工作要求

针对上述问题,各旗县市(区)要引起高度重视,认真落实地方政府水环境质量改善和水污染防治主体责任,切实采取有效措施,抓紧实施整改,确保完成《水十条》年度目标任务。

一是加强水环境形势分析和预警。对于地表水水质下降的断面,地方要综合现场检查、加密监测、数据分析等方法,查清水质超标原因,结合实际,采取有效整改措施,坚决遏制水质恶化趋势。锡林浩特市和多伦县将相关原因分析及整改工作情况4月28日前报送我办。

二是推进工业聚集区水污染防治。对本地区工业聚集区污水处理设施情况进行全面排查,制定整改方案,下大力气解决工业园区污水处理厂存在问题,建立省级以上工业聚集区水环境管理档案,完善“一园一档”。多伦县、二连浩特市尽快建设工业园区集中污水处理设施和在线监控设置。

三是全面推进加油站地下油罐防渗改造工作。认真落实《锡林郭勒盟加油站地下油罐防渗改造工作推进方案》(锡水治办〔2018〕2号),按照已明确的时间节点,有序推进此项工作,确保2018年底前完成本地区60%以上加油站地下油罐的防渗改造任务。

四是强化饮用水水源地保护与管理。进一步推进县级以上集中式饮用水水源地规范化建设,稳步推进乡镇、嘎查村

集中式饮用水水源保护区规范化建设。向社会公开县级及以上饮用水安全状况信息。

五是深入推进农村环境综合整治。尽快编制本地区农村环境综合整治方案并组织实施，确保年底前完成年度任务。

六是加强污水处理厂达标运行监管。对超标的污水处理厂依法进行查处，在确保稳定达标的同时提高中水回用率。

（联系人：李哲；联系电话：8224268）

- 附件：1. 2018 年第一季度断面水质情况表
2. 加油站地下油罐更新改造情况表
3. 自治区级及以上工业园区污水处理设施建设情况
4. 2018 年全盟农村环境综合整治清单
5. 2017 年城镇污水处理厂监督性监测超标情况表

锡林郭勒盟水污染防治工作领导小组办公室

2018 年 4 月 25 日

抄送：盟住建局、盟经信委、盟商务局、中石油锡盟分公司、中石化锡盟分公司

锡林郭勒盟水污染防治工作领导小组办公室 2017 年 4 月 25 日印发

附件 1

2018 年第一季度断面水质情况表

序号	水系	河流	断面名称	旗县	水质目标	本期水质类别	超标因子及倍数	去年同期水质类别	去年同期达标情况	去年同期超标因子及倍数
1	海河流域	滦河	大河口	多伦县	III类	IV类	高锰酸盐指数(0.1)	III类	达标	—
2	西北诸河	锡林河	锡林河	锡林浩特市	V类	IV类	高锰酸盐指数(0.16)	III类	达标	—

附件 2 加油站地下油罐更新改造情况表

序号	旗县	总体数量 (个数)		已完成更换双层罐或者设置防渗池 (个数)		完成率 (%)
		加油站数量	地下油罐数量	加油站数量	地下油罐数量	
1	镶黄旗	9	37	2	10	27.0
2	二连浩特市	11	52	3	13	25.0
3	苏尼特右旗	15	66	3	13	19.7
4	太仆寺旗	14	65	2	12	18.5
5	阿巴嘎旗	22	93	3	16	17.2
6	正蓝旗	24	113	3	15	13.3
7	乌拉盖	10	42	1	5	11.9
8	东乌珠穆沁旗	11	59	1	6	10.2
9	西乌珠穆沁旗	37	165	3	15	9.1
10	锡林浩特市	29	153	3	13	8.5
11	苏尼特左旗	16	70	1	5	7.1
12	多伦县	14	65	1	4	6.2
13	正镶白旗	13	61	0	0	0.0

附件 3 自治区级及以上工业园区污水处理设施建设情况

序号	集聚区名称	旗县	工业集聚区级别（国家/自治区）	是否建成污水集中处理设施	是否安装自动在线监控装置
1	二连浩特边境经济技术合作区	二连浩特市	国家	否	否
2	多伦新型工业化化工区	多伦县	自治区	否	否

附件 4 2018 年全盟农村环境综合整治清单

序号	区县	所在乡镇（街道）		控制单元名称	建制村名称	实施进展
		名称	行政区划代码			
1	太仆寺旗	宝昌镇	152527100	锡林河锡林郭勒盟控制单元	五福村	前期
2	太仆寺旗	宝昌镇	152527100	锡林河锡林郭勒盟控制单元	宏胜村	前期
3	太仆寺旗	宝昌镇	152527100	锡林河锡林郭勒盟控制单元	大山沟村	前期
4	太仆寺旗	宝昌镇	152527100	锡林河锡林郭勒盟控制单元	胜利村	前期
5	太仆寺旗	宝昌镇	152527100	锡林河锡林郭勒盟控制单元	团结村	前期
6	太仆寺旗	永丰镇	152527104	锡林河锡林郭勒盟控制单元	乔家营子村	前期
7	太仆寺旗	千斤沟镇	152527101	滦河锡林郭勒盟控制单元	旧营盘村	前期
8	太仆寺旗	千斤沟镇	152527101	滦河锡林郭勒盟控制单元	马坊子村	前期
9	太仆寺旗	千斤沟镇	152527101	滦河锡林郭勒盟控制单元	边墙村	前期
10	太仆寺旗	幸福乡	152527200	锡林河锡林郭勒盟控制单元	小营盘村	前期
11	太仆寺旗	幸福乡	152527200	锡林河锡林郭勒盟控制单元	踊跃村	前期
12	太仆寺旗	幸福乡	152527200	锡林河锡林郭勒盟控制单元	重光村	前期
13	太仆寺旗	幸福乡	152527200	锡林河锡林郭勒盟控制单元	进展村	前期
14	太仆寺旗	贡宝拉格苏木	152527201	锡林河锡林郭勒盟控制单元	炮台营子	前期
15	太仆寺旗	红旗镇	152527102	锡林河锡林郭勒盟控制单元	宏胜村	前期
16	太仆寺旗	红旗镇	152527102	锡林河锡林郭勒盟控制单元	宏胜村	前期
17	太仆寺旗	骆驼山镇	152527103	滦河锡林郭勒盟控制单元	中河村	前期
18	太仆寺旗	骆驼山镇	152527103	滦河锡林郭勒盟控制单元	黑渠山村	前期
19	太仆寺旗	骆驼山镇	152527103	滦河锡林郭勒盟控制单元	二道木村	前期

序号	区县	所在乡镇（街道）		控制单元名称	建制村名称	实施进展
		名称	行政区划代码			
20	太仆寺旗	骆驼山镇	152527103	滦河锡林郭勒盟控制单元	营盘沟村	前期
21	正镶白旗	明安图镇	152529100	锡林河锡林郭勒盟控制单元	北山村	前期
22	正镶白旗	星耀镇	152529101	锡林河锡林郭勒盟控制单元	头支箭村	前期
23	正镶白旗	星耀镇	152529101	锡林河锡林郭勒盟控制单元	荣耀村	前期
24	正镶白旗	星耀镇	152529101	锡林河锡林郭勒盟控制单元	永合村	前期
25	正镶白旗	星耀镇	152529101	锡林河锡林郭勒盟控制单元	先锋村	前期
26	正镶白旗	星耀镇	152529101	锡林河锡林郭勒盟控制单元	马毡匠沟村	前期
27	正镶白旗	星耀镇	152529101	锡林河锡林郭勒盟控制单元	德胜村	前期
28	正蓝旗	上都镇	152530100	滦河锡林郭勒盟控制单元	伊日其嘎查	前期
29	正蓝旗	桑根达来镇	152530101	锡林河锡林郭勒盟控制单元	敖力克嘎查	前期
30	正蓝旗	哈毕日嘎镇	152530102	锡林河锡林郭勒盟控制单元	其门地村	前期
31	多伦县	大北沟镇	152531100	滦河锡林郭勒盟控制单元	大北沟村	未编制方案
32	多伦县	蔡木山乡	152531201	滦河锡林郭勒盟控制单元	上都河村	未编制方案
33	多伦县	蔡木山乡	152531201	滦河锡林郭勒盟控制单元	炮台村	未编制方案
34	多伦县	大河口乡	152531200	滦河锡林郭勒盟控制单元	公吉诺村	未编制方案

附件 5

2017 年城镇污水处理厂监督性监测超标情况表

序号	详细名称	受纳水体	超标频次	超标因子
1	二连市生态污水处理中心	锡林郭勒	3	悬浮物、总磷
2	阿巴嘎旗别力古台镇污水处理厂	高格斯台郭勒	2	总磷、总氮
3	苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂	锡林郭勒	6	悬浮物、总磷、总氮
4	西乌珠穆沁旗供水排水公司污水净化厂	锡林郭勒	5	悬浮物、总磷、总氮
5	东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇污水处理厂	锡林郭勒	3	总磷、总氮
6	太仆寺旗宝昌镇污水处理厂	滦河	6	悬浮物、总磷、总氮、氨氮
7	明安图镇污水处理厂	锡林郭勒	5	悬浮物、总磷、总氮
8	多伦县淖尔镇污水处理厂	滦河	2	总氮